

Gumikerekes járművek utas ülések felújításával kapcsolatos műszaki elvárások:

Ikarus 200 autóbusz család (265809800, 265809810)

Az ülés külső borítását le kell cserélni Hunnia 66/45 típusú égéskésleltetett szövettel.

A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal kell elvégezni.

Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat szabad.

Ülés fém vázát törés esetén hegeszteni kell, a felületet alapozó festékkel kell kezelni.

A kapaszkodó fém felületét az eredeti színnek megfelelően kell visszaállítani.

Ikarus 415, Ikarus 435 autóbuszok (16809810, 16809820, 269542576, 269542577)

Az ülés külső borítását le kell cserélni Hunnia 66/45 típusú égéskésleltetett szövetre.

A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal kell pótolni.

Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat és hátlapokat szabad.

Ikarus 412 autóbusz (41280012, 41280014, 41280017, 41280018)

Az ülés külső borítását le kell cserélni az eredetivel megegyező mintázatú és minőségű égéskésleltetett szövetre.

A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal kell elvégezni.

Javítani csak a jó állapotú rétegelt lemezes ülőlapokat és hátlapokat szabad.

Ikarus 280, Ikarus 435 és Ikarus 412 trolibusz (41280006, 41280008, 272540006, 272540007)

Az ülés külső borítását le kell cserélni az eredetivel megegyező mintázatú és minőségű égéskésleltetett szövetre.

A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal kell elvégezni.

Javítani csak a jó állapotú rétegelt lemezes ülőlapokat és hátlapokat szabad.

Volvo autóbusz és GST-12A trolibusz (77801747, 77801749, 77805180, 77805184, 77805186, 77805188, 77805193, 77805200 GST cikkszámok)

Az ülés külső borítását le kell cserélni az eredetivel megegyező mintázatú és minőségű égéskésleltetett szövetre. Eredeti Atlantis 404502/893 vagy a 7325140180 BKV cikkszám szerinti szövetet kell alkalmazni.

A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal lehet elvégezni.

Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat és hátlapokat szabad.

Van-Hool A 300, AG 300 autóbusz (30800002, 30800010, 30800013, 30800014, 30800015, 31800003, 31800004)

Az ülés külső borításait le kell cserélni az eredetivel megegyező mintázatú és minőségű égéskésleltetett szövetre. A szivacs folytonossági hiányainak pótlását égésgátolt laticellel vagy kemény porán szivaccsal kell pótolni.

Javítani csak a jó állapotú ülőlapokat és hátlapokat szabad.

_____ : Gumikerekes járművek gépkocsivezető ülések felújításával kapcsolatos műszaki elvárások:

Az ülés külső borításait le kell cserélni az eredetivel megegyező mintázatú és minőségű égéskésleltetett szövetre. A sérült, rongálódott ülő és hátlapokat cserélni kell. A gépkocsivezető ülés mechanikájának működésénél az eredeti állapotot kell helyreállítani.