

Iktatószám: 291/ *AKS* - 12 / 2013 / 291

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás T-279

Oldal: 1+1

**Amennyiben a fax olvashatatlan, vagy a megjelölt számú oldal nem érkezett meg,
kérem, hogy hívja fel a (36-1) 322-6438-s telefonszámot!**

Tisztelt Ajánlattevő!

Levelünkkel megküldjük Önöknek a BKV Zrt. T-279/13 számon, Autóbuszok csuklós kapcsolatok alkatrészeinek beszerzése tárgyban indult eljárásban feltett kérdésre adott válaszunkat szíves tájékoztatásul.

A tárgyban megjelölt ajánlattal kapcsolatban segítségüket kérjük az alábbiak pontosítására:

A rész

1. Kérdés:

A kérdésemre küldött T-279 számú Kiegészítő tájékoztatásuk csak részben elfogadható. A mellékletben szereplő dokumentáció a levelemhez csatolt rajzszám nyilvántartással nem azonosítható. A tájékoztatójukban a :0004543 sz. rajzhoz egy autóbusz körvonalrajzot azonosítottak alkatrész listával BE-1IK280-319 sz. rajzhoz egy IK-280-as poliuretán termékrajzot csatoltak, A pályázati kiírásuk " 2.2 Általános műszaki követelmények " első fejezetében, ill. a 2.3 " Speciális Műszaki követelmények..... második fejezetében leírtaknak megfelelni csak a termékrajz azonosíthatósága alapján lehetséges. A levelemhez csatolt rajzszámokat leellenőrizve Önök is meggyőződhetnek arról, hogy az első szerelői dokumentáció nem egyezik meg a kiírt rajzszámokkal. Természetesen nem biztos, hogy a tulajdonomban lévő rajzok felelnek meg az első szerelői minőségnek, ezért fontos számomra az Önök rajzszámaikhoz tartozó termékrajzok. A VH AG 10735993, és a 85104019 VOLVO 7700 rajzok megfelelőségének az ellenőrzése jelenleg még nem fejeződtek be, / bár ezen típusú autóbuszokra saját konstrukciójú termék gyártására is vállalkozunk, aminek a kifejlesztése természetesen egy hosszabb folyamat/.

Válasz:

A tájékoztatójukban a 0004543 sz. rajzhoz egy autóbusz körvonalrajzot azonosítottak alkatrész listával

Az érintett típushoz csak alkatrész jegyzékkel rendelkezünk, sajnos külön műszaki rajz a harmonikáról nincs. Néhány fotót csatolunk segítség képen.

Rövid szöveg	Rajzszám	Katalógus alapján
Harmonika kpl.	VH AG 300 10735993	VH AG 300 10735993
Aluszegélyes harmonika teljes	0004543	0004543
Harmonika	85104019 VOLVO 7700	85104019 VOLVO 7700

Harmonika poliuretán középjavítás	IK.280	MK1-006-000
Aluszegélyes harmonika IK 280 középjavítás	BE-1-IK280-319	BE-1-IK280-319

Az előzőekben megadott gyári rajzszerzők, a szállítandó termékek a fentiek alapján beazonosíthatóak.

C rész

2. Kérdés:

Kérjük, hogy a T-297/13 számú Közbeszerzési kiírásban a C rész Stabilizátorok és alkatrészeinek beszerzése fejezetben, a 9. sorszámú Gumirugó megnevezésű HII. A1800 B355 rajzszerző termék IK rajzszerzőt vagy a beazonosításhoz szükséges leírásokat közölni szíveskedjenek. (fénykép v. beépítési hely)

Válasz:


Csatoljuk a fényképet az ütköző gumiról.

A termék az Ikarus katalógus 3740/005 fejezetében megtalálható 12-tétel Ikarus azonosító: T-649

**Budapesti Közlekedési
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**
1980 Budapest, Akácfa utca 15.

Budapest, 2014. január 13.

Tisztelettel:


dr. Szunyogh Judit
csoportvezető



